

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
LOKALIZACJA I OPIS BUDYNKÓW

Lp.	Adres	Sposób użytkowania
1	Chodkiewicza 30 Budynek główny -rok budowy 1938	Budynek dydaktyczno –administracyjny -fundamenty ławy i stropy żelbetowe -ściany z cegły pełnej -stropy żelbetowe , drewniane -schody żelbetowe i drewniane -dach konstrukcja drewniana i żelbetonowa -pokrycie dachu dachówka i papą
	Pawilon rok budowy 1981	-fundamenty żelbetowe -ściany piwnic żelbetowe naziemne cegła pełna -stropy żelbetowe -schody monolityczne , żelbetowe -dach korytkowe płyty prefabrykowane -pokrycie dachu papowe
	Stółówka i Instytut Biologii Rok budowy 1975	-fundamenty stropy fundamentowe żelbetowe, podwaliny -stropy słupy konstrukcja słupowo ryglowa żelbetowa -ściany cegła pełna o gr.38 mm -stropy wylewane żelbetowe -schody żelbetowe wylewane -dach płyty panwiowe na dźwigarach strunobetonowych -pokrycie dachu papowe
	Portiernia przy szlabanie Rok budowy 1932	-fundamenty Rawy betonowe -ściany cegła pełna -stropy ceramiczne Kleina -dach drewniany dwuspadowy -pokrycie dachu dachówka ceramiczna
	Mikotoksyny Rok budowy 2000	-fundamenty żelbetowe -ściany warstwowe cegła pełna styropian 10 cm. Pustka powietrzna cegła klinkierowa -stropy prefabrykowane Filigran -dach konstrukcja drewniana dwuspadowa -pokrycie dachu dachówką ceramiczną -schody żelbetowe , wylewane
	Biblioteka Główna Rok budowy 1992	-fundamenty żelbetowe -ściany cegła pełna częściowo licowane klinkierem -słupy żelbetowe -stropy żelbetowe -dach krokwiowy w konstrukcji stalowej -pokrycie dachu dachówką ceramiczną „esówką” -schody żelbetowe
	Garaże	-fundamenty betonowe -ściany cegła pełna, ceramiczna -stropodach płyty korytkowe -pokrycie dachu papowe
	Magazyn Główny	-fundamenty żelbetonowe -ściany warstwowe , cegła wapienno piaskowa styropian, -stropy DZ3 -dach dwuspadowy z konstrukcji stalowej -pokrycie dachu dachówką betonową Seenger
2	Chodkiewicza 11-13 Rok budowy 1955	Budynki do rozbiórki , zabezpieczony

3	Chodkiewicza 51 Rok budowy 1925	Budynek dydaktyczny –laboratorium -fundamenty ceglane , postawione na ruszcie żelbetonowych wieńców -z cegły pełnej -stropy nad piwnica ceglane wzmocnione ściągam stalowymi -schody drewniane , do piwnicy betonowe -dach konstrukcji drewnianej -pokrycie dachu częściowo papą , częściowo dachówką ceramiczną
4	Przemysłowa 34 Rok budowy 1973 Remont korytarzy, przyległych pokoi w 1999r (wymiana okien)	Budynek dydaktyczno – administracyjny -fundamenty żelbetowe -ściany z cegły -schody żelbetowe -dach płyty korytkowe -pokrycie dachu 2 x papą na lepiku warstwa „ekodek”
5	Grabowa 2 Rok budowy 1953 Remont korytarzy , przyległych pokoi w 1999r (wymiana okien)	Budynek dydaktyczno-administracyjny -fundamenty żelbetowe -ściany cegła pełna -stropy ceramiczne Ackermana -schody żelbetowe -dach płyty korytkowe -pokrycie dachu 2x papą na lepiku
6	Staffa 1 rok budowy 1972 remont kapitalny w 1998r	Budynek dydaktyczno-administracyjny -fundamenty żelbetonowe -ściany cegła ceramiczna -stropy prefabrykowane DZ – schody żelbetonowe -dach z płyt korytkowych -krycie dachu 2x papą na lepiku
7	Grzymały Siedleckiego 19 Rok budowy 1976 Remont kapitalny w 2000	Budynek dydaktyczno-administracyjny -fundamenty żelbetonowe -ściany betonowe , gazobetonowe -stropy płyty prefabrykowane na żelbetonowych podciągach -schody żelbetowe -dach płyty korytkowe wentylowane -krycie dachu 2x papą na lepiku (zgrzewlana)
8	Berwińskiego 4 Rok budowy 1900/1920	Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego -fundamenty z cegły i kamienia -ściany z cegły pełnej -stropy z ceramiki Kleina i drewniane -schody betonowe i drewniane -dach więźba drewniana -pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką
9	Jagiellońska 11 Rok budowy 1951	Budynek dydaktyczno-administracyjny -fundamenty ceglane pod budynkiem 4 kondygnacyjnym -ściany cegła pełna -stropy ceramiczne -schody żelbetowe -dach konstrukcja drewniana -pokrycie dachu papowe
10	Weyssenhoffa 11 Rok budowy 1906	Budynek dydaktyczno-administracyjny -fundamenty murowane z cegły -ściany z cegły pełnej cokół obniżony kamieniem -stropy ceramiczne wzmocnione belkami stalowymi -schody żelbetowe -dach konstrukcja drewniana czterospadaowa o zróżnicowanej konstrukcji -dach konstrukcja drewniana czterospadaowa o zróżnicowanej konstrukcji nośnej -pokrycie dachu dachówką ceramiczną starego typu -opierzenia blachą cynową
11	Konopnickiej 34 Rok budowy 1955	Budynek mieszkalny

12	Ogińskiego 16 Rok budowy 1975r	Dom studenta oraz dydaktyka IIIp, IVp, Vp -fundamenty żelbetowe -ściany gazobeton nośne żelbetowe -schody wylewane żelbetowe prefabrykowane -dach płyty korytkowe -krycie dachu 2x papą i warstwa „ekodek „
13	Łużycka 21 Rok budowy 1977r	Dom studenta -fundamenty żelbetowe -ściany piwnic betonowe stropy płyty korytkowe -schody prefabrykowane -dach płyty korytkowe pokrycie dachu 2x papą na lepiku warstwa „ekodek”
14	Łużycka 24 Rok budowy 1975r	Dom studenta -fundamenty żelbetowe -ściany piwnic betonowe pozostałe bloczki żerańskie -stropy płyty kanałowe -schody prefabrykowane -dach płyty korytkowe -pokrycie dachu 2 x papą na lepiku oraz warstwa „ekodek”
15	Chodkiewicza 24	Hotel Asystenta –wyodrębnione 3 mieszkania
16	Niemcewicz 2- rok budowy 1949	Ogród Botaniczny Konstrukcja obiektu: -fundamenty betonowe -ściany murowane z cegły pełnej wapienno piaskowej -strop drewniany, belkowy z podsufitką -schody drewniane -dach drewniany ze ścianą kolankową pokrycie dachu płyty azbestowo –cementowe faliste
17	Baczyńskiego 10 Rok budowy 1955	Hotel Asystenta -fundamenty żelbetowe -ściany cegła pełna ceramiczna -stropy żelbetowe, prefabrykowane typu DMS -schody żelbetowe -dach płyty żelbetowe -pokrycie dachu papa asfaltowa 2x
18	Mińska 15 Rok budowy 1920/1930	Budynek dydaktyczno-administracyjny -fundamenty z cegły i kamienia -ściany z cegły pełnej -stropy z ceramiki Kleina i drewniane -schody żelbetowe i drewniane -dach konstrukcja drewniana -pokrycie dachu papowe
19	Aleje Ossolińskich 12 Rok budowy 1905	Budynek dydaktyczno-administracyjny -w różnych częściach posiada zmienną wysokość i kształt dachu. Dach kryty dachówką. Prace remontowe muszą być uzgadniane z konserwatorem zabytków –wpisany do rejestru. Stolarka drewniana, posadzki lastryk, PCV i drewniane.
20	Kopernika 1 Rok budowy 1906	Budynek dydaktyczno – administracyjny - pięciokondygnacyjny- piwnica, parter, I piętro, II piętro i poddasze, -mury zewnętrzne z cegły pełnej, -dach mansardowy pokryty dachówką esówką, - schody masywne pokryte okładziną z lastryka -3 klatki schodowe - stolarka okienna i drzwiowa drewniana.
21	Sportowa 2 Budynek sekcji tenisa Rok budowy 1983	-fundamenty żelbetowe -ściany murowane z witolitu w ramach stalowych -schody żelbetowe -dach płyty panelowe na konstrukcji stalowej -krycie dachu papą

	Zaplecze sekcji tenisa Rok budowy 1988	-fundamenty betonowe -ściany murowane -stropy żelbetowe -schody żelbetowe -dach żelbetowy prefabrykowany -pokrycie dachu papą
	Klubo-kawiarnia restauracja Rok budowy 1974	-fundamenty żelbetowe -ściany murowane -stropy żelbetowe -schody żelbetowe -dach żelbetowy prefabrykowany -pokrycie dachu papą
22	Szymanowskiego/Ogińskiego1	Budynki do rozbiórki SOWKAM -konstrukcja dachu więzary kratowe , stalowe obite deskami o grubości 38 cm w kalenicy oraz przy okapach umieszczone są świetliki stalowe wypełnione szkłem zbrojeniowym -pokrycie dachu 2x papą na lepiku -stropy i schody monolityczne żelbetowe -ściany nośne z bloczków gazobetonowych o grubości 25 cm
23	Stara Rzeka Rok budowy 1955	Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy -ściany z cegły -dach drewniany pokryty dachówką
24	Powstańców Wlkp. 2a Rok budowy 1912	Budynek administracyjno – magazynowy -fundamenty murowane z cegły -ściany murowane z cegły pełnej -stropy odcinki ceglane na belkach stalowych -schody drewniane -dach dwuspadowy konstrukcja drewniana -pokrycie dachu dachówką ceramiczną starego typu
25	Powstańców Wlp.2 Rok budowy 1908	Budynek dydaktyczno administracyjny -fundamenty murowane z cegły -ściany z cegły pełnej cokół obłożony kamieniem -stropy ceramiczne łukowe wzmocnione belkami stalowymi -schody żelbetowe wylewane -dach więźba dachowa drewniana czterospadowa -pokrycie dachu dachówką ceramiczną starego typu -opierzenia blachą cynkową
26	Plac Kościeleckich 8 Rok budowy 1890-1892	-nieotynkowana cegła , motywy z cegły glazurowanej, -stropy belkowe , frazowane typu „Kleina”, -więźba dachowa krokwiowo –stolcowa, -dach dwuspadowy, pokryty dachówką „karpiówką”, -podłoga , parkiet i lastriko, -budynek trójkondygnacyjny z poddaszem, -powierzchnia zabudowy 707 m ² -kubatura 12.923 m ³
27	Poniatowskiego 12 Rok budowy 1932 + dobudowa 1960 r	-trzykondygnacyjny z segmentem dwukondygnacyjnym, -całość podpiwniczona, -fundamenty ławowe o konstrukcji żelbetowej, -ściany nośne z cegły ceramicznej pełnej, -stropy Akermana, -wieńce i nadproże żelbetowe, -stropodach płaski pokryty papą, -sala gimnastyczna posiada ściany murowane , płyta stropowa żelbetowa oparta na konstrukcji stalowej, -powierzchnia użytkowa 3.829 m ² kubatura 15.313 m ³
28	Gałczyńskiego 23	- powierzchnia zabudowy 605 m ² -kubatura 5.875 m ³ -ławy żelbetowe -ściany nośne –cegła -pokrycie dachu - papą

29	Niemcewicza 5/20	Mieszkanie 2-pokojowe
30	Łeszczyńskiego 13/3	Mieszkanie -2 pokojowe

Stan na 03.08.2012r