

Tytuł mapy:

Plan sytuacyjny

Temat:

Ustalenie przyczyny powstania zawilgocenia piwnicy
budynku Laboratorium Mykotoksyn Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Legenda:

- **O1** - lokalizacja wykonanych otworów do głębokości 8,0 m ppt.
- **O5** - lokalizacja wykonanych otworów do głębokości 6,0 m ppt.
- **I15-003** - lokalizacja otworów archiwalnych
- - lokalizacja wykonanych sondowań dynamicznych
- **A-A'** - linie przekrojów hydrogeologicznych

Opracował:

mgr inż. M. Kamiński

Skala:

1:500

Załącznik nr:

1

